

JUSTIFICATIVA


(PINTURA CÂMARA DE VEREADORES)

Tendo feito uma verificação no local da obra, pode-se constatar vários problemas pelos quais a pintura se faz necessária.

As salas estão com manchas de infiltração e descascadas devido desgaste do tempo. Tendo em vista ainda que as aberturas serão todas retiradas e feito um novo requadro, fica então ainda mais necessário que a mesma seja pintada tanto interna como externamente.

Abaixo fotos detalhando os defeitos e problemas listados acima.

FOTO 01



(MANCHAS DE INFILTRAÇÃO E BOLHAS)


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' or similar character.

FOTO 02



(PINTURA DESCASCADA)


FOTO 03



(MAIS DETALHE DA PINTURA DANIFICADA)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape with a vertical line through it.

FOTO 04



(PAREDES COM PINTURA DANIFICADA)

Com as imagens acima fica visível que a pintura está danificada e necessitando de reparos e nova pintura para uma proteção do patrimônio público..

Lucinete De Oliveira

ARQUITETA E URBANISTA

LUCINETE DE OLIVEIRA CAU A80606-4

PATO BRAGADO JULHO DE 2020

